

DIAGNOSTIC DES PANNES ET CODES DES APPAREILS

- TABLEAUX DE DIAGNOSTIC DES PANNES
- CODES DE PERSONNALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TABLEAUX DE DIAGNOSTIC DES PANNES

Consultez les tableaux de diagnostic de ce chapitre si vous éprouvez des problèmes avec l'utilisation du système de télédiffusion par satellite. Recherchez dans ces rubriques une description de votre problème *avant* d'appeler le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu. Plusieurs difficultés résultent d'une mauvaise compréhension du fonctionnement du système; ce type de situation est particulièrement fréquent quand vous commencez à vous servir de votre système de télévision par satellite. Les tableaux de diagnostic ci-dessous décrivent de nombreuses situations et présentent généralement une solution simple pour chacune d'elles. Pour résoudre un problème particulier, appliquez la méthode suivante :

- Revoyez la section du manuel d'utilisation qui présente un rapport avec le problème que vous éprouvez.
- Si vous n'y trouvez pas une solution, consultez la section des tableaux de diagnostic qui traite du problème.
 - Lisez le contenu de la colonne « Symptômes » jusqu'à ce que vous y trouviez la description du problème que vous éprouvez.
 - Lisez le contenu de la colonne « Causes possibles ».
 - Essayez chacune des mesures correctives proposées dans la colonne « Solutions ».
- 3. Dans certains cas, la réinitialisation du récepteur peut suffire à corriger un problème mineur. Consultez la section « Réinitialisation du récepteur » à la page 13-2.
- 4. Assurez-vous d'avoir réglé le syntoniseur de votre téléviseur au canal approprié et d'avoir sélectionné l'entrée vidéo adéquate. Utilisez la touche RECOVER de la télécommande de la manière expliquée à la page 10-15.
- 5. Assurez-vous que la télécommande est munie de piles neuves. Si le récepteur affiche à l'écran un message d'avertissement de piles faibles, remplacez les piles de la télécommande en suivant les instructions fournies à la page 2-7.
- 6. Assurez-vous que votre récepteur est relié à une ligne téléphonique active de la manière expliquée à la page 12-10.
- 7. Vérifiez si des obstacles, comme des branches d'arbres ou de la neige, bloquent la réception des signaux provenant des satellites.
- 8. Pour obtenir plus d'information, appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474, ou visitez le site Web bell.ca.

Remarque : Avant d'appeler le service à la clientèle, notez la date d'achat de votre récepteur ainsi que le numéro de votre compte Bell ExpressVu, le numéro d'accès conditionnel ou encore le numéro de modèle du récepteur. Ces numéros sont affichés à l'écran « Info sur le système » (voir la section « Pour commander votre forfait de programmation »). De plus, prenez note des messages d'erreur affichés à l'écran par le récepteur.

Référence Tableaux de diagnostic des pannes



NUMÉROS DE MESSAGE

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
001	Un problème touche peut-être le commutateur multiantenne.	Vérifiez les câbles coaxiaux et leurs raccords au commutateur multiantenne. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Effectuez un test de vérification du coupleur en appliquant la procédure décrite à la page 12-19. Si le problème persiste, appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance.
002	La réception des signaux provenant des satellites peut être affectée par de la pluie ou de la neige abondante, par une couverture nuageuse ou par d'autres sources d'interférence.	Vérifiez les conditions météorologiques locales. Retirez la neige ou les débris qui ont pu s'accumuler sur l'antenne satellite. Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et gênent la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Assurez-vous que l'antenne est correctement pointée vers le satellite. Vérifiez l'intensité du signal capté à l'aide de l'indicateur de l'écran « Orienter l'antenne » de la manière indiquée à la page 12-19. Au besoin, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne afin de maximiser l'intensité du signal capté.
003, 004	Il est possible que votre système de télévision par satellite comprenne des câbles coaxiaux d'un type inadéquat, ou que certains câbles soient trop longs. Il est également possible qu'un problème touche le commutateur multiantenne.	Assurez-vous que votre système de télédiffusion par satellite utilise des câbles coaxiaux de type RG6. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre détaillant ou votre installateur. Vérifiez la longueur du câble reliant le récepteur à l'antenne satellite. Dans le cas d'un système existant, cette longueur doit être égale ou inférieure à 30,8 m (100 pi). Vérifiez les câbles coaxiaux reliés au commutateur multiantenne et l'état de leurs raccords. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Si le problème persiste, effectuez un test de vérification du coupleur en appliquant la procédure décrite à la page 12-19.
005	Il est possible que le récepteur n'ait pas établi un lien électronique avec le système de télédiffusion par satellite par l'intermédiaire des signaux provenant du satellite. L'orientation de l'antenne a peutêtre changé et l'antenne ne capte plus les signaux satellite. Les raccords des câbles coaxiaux peuvent s'être desserrés, ou de l'humidité a pu s'y infiltrer. Le satellite a peut-être cessé temporairement d'émettre.	Si vous venez de faire autoriser votre récepteur en vue de la réception des signaux, attendez quelques minutes pour savoir si le message d'erreur disparaîtra. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, de la manière décrite à la page 12-19. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne satellite. Si vous n'avez pas encore fait autoriser votre récepteur, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance.

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
006	Le récepteur n'est peut-être pas relié à une ligne téléphonique active.	Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active.
011, 012	Le visionnement de certaines émissions est interdit dans certains secteurs. Par exemple, la diffusion de matchs de football disputés dans un stade particulier peut être interdite dans la région immédiate de ce stade.	Les décisions concernant les restrictions régionales imposées à certaines émissions relèvent des diffuseurs, et non de Bell ExpressVu.
013, 014	Vous avez peut-être essayé de syntoniser un canal auquel vous n'êtes pas abonné.	Vous devez vous abonner à un canal avant de pouvoir le syntoniser. Appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474 pour vous abonner à un canal ou si vous croyez que le message s'affiche par erreur.
015	Vous venez de brancher le récepteur, qui procède actuellement à l'acquisition du signal satellite. Ce message peut aussi s'afficher dans le cas où le récepteur cesse momentanément de recevoir le signal satellite.	Attendez quelques minutes pour vérifier si le message disparaît. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, comme il est décrit à la page 12-19. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne satellite.
018	Il est possible que le récepteur ne soit pas relié à une ligne téléphonique active.	Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu au 1 888 759-3474 pour obtenir de l'assistance concernant la vérification de votre limite de crédit ou faire autoriser un achat.
022	Il est possible que le récepteur n'ait pas établi un lien électronique avec le système de télédiffusion par satellite par l'intermédiaire des signaux provenant du satellite. L'orientation de l'antenne a peut-être changé et l'antenne ne capte plus les signaux satellite. Les raccords des câbles coaxiaux peuvent s'être desserrés, ou de l'humidité a pu s'y infiltrer. Le satellite a peut-être cessé temporairement d'émettre.	Si vous venez de faire autoriser votre récepteur en vue de la réception des signaux, attendez quelques minutes pour savoir si le message d'erreur disparaît. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, comme il est décrit à la page 12-19. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne satellite. Si vous n'avez pas encore fait autoriser votre récepteur, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474, pour obtenir de l'assistance

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
026	Il est possible que le récepteur ait momentanément cessé de recevoir le signal satellite.	Attendez quelques minutes pour vérifier si le message disparaît. Assurez-vous que tous les câbles nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs). Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et empiètent sur la ligne de visée de l'antenne vers le satellite. Vérifiez que l'indicateur d'intensité du signal est affiché en vert à l'écran « Orienter antenne » et que l'indication « Verrouillé » est visible à l'écran, comme il est décrit à la page 12-19. Sinon, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne satellite.
028	Il est possible qu'une nouvelle version de logiciel doive être téléchargée dans votre récepteur pour vous permettre de commander des émissions de télévision à la carte.	Mettez votre récepteur hors tension, ce qui permet de télécharger une nouvelle version de logiciel par l'intermédiaire du signal satellite. Le téléchargement peut durer plusieurs minutes. Pendant ce temps, n'envoyez aucune commande au récepteur et maintenez-le branché sur la prise secteur. Une fois le téléchargement du logiciel terminé, vous pouvez vous en servir pour commander des émissions de télévision à la carte.
059	Vous avez peut-être fermé un menu d'installation sans avoir sélectionné l'option « Vérifier coupleurs ».	Si votre installation comporte un commutateur multiantenne, vous devez exécuter le test de vérification des coupleurs de la manière indiquée à la page 12-19.
060	Il est possible que vous ayez orienté l'antenne vers un satellite, mais sélectionné l'option correspondant à un autre satellite à l'écran « Orienter antenne ».	Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option correspondant au satellite approprié à l'écran « Orienter antenne », tel qu'il est indiqué à la page 12-19. Assurez-vous que les câbles correspondant au satellite sélectionné sont reliés au LNBF qui capte les signaux provenant de ce satellite. Au besoin, réorientez l'antenne vers le satellite approprié.
061	Il est possible que vous ayez configuré le récepteur pour télécharger la plus récente version du logiciel d'exploitation par l'intermédiaire du signal satellite.	Il est essentiel que le récepteur utilise la version la plus récente du logiciel d'exploitation. Vous devez donc lui permettre de le télécharger. Le téléchargement peut durer plusieurs minutes. Pendant ce temps, n'envoyez aucune commande au récepteur et maintenez-le branché sur la prise secteur.
074	Le récepteur vous accorde trois essais pour entrer correctement le mot de passe. Après la troisième tentative, le récepteur est bloqué et vous devez attendre plusieurs minutes avant d'essayer de nouveau d'entrer le mot de passe.	Attendez quelques minutes, puis essayez de nouveau d'entrer le mot de passe. Remarque: La fonction de blocage du récepteur est conçue pour empêcher quelqu'un de tenter d'entrer successivement plusieurs combinaisons pour découvrir le mot de passe du récepteur et accéder illicitement à ses fonctions verrouillées.
078, 079, 080	Il est possible que le récepteur ne soit pas relié à une ligne téléphonique active, ou que la ligne à laquelle il est raccordé soit défectueuse.	Reliez le récepteur à une ligne téléphonique active. Assurez-vous du bon fonctionnement de la ligne à laquelle le récepteur est raccordé. Remarque : Votre récepteur doit être relié à une ligne téléphonique active en tout temps pour vous permettre de commander des émissions de télévision à la carte. Si votre installation compte plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être raccordé à une ligne téléphonique active. Le récepteur utilise cette ligne pour effectuer des appels sans frais, généralement au milieu de la nuit, pour transmettre des données au Centre de service à la clientèle, au 1 888 759-3474.

Numéro de message	Causes possibles	Solutions
093	Il est possible que vous ayez commandé au récepteur de se réinitialiser et de rétablir les réglages par défaut établis à l'usine.	Si vous désirez rétablir les réglages par défaut, sélectionnez l'option « Oui ». Sinon, sélectionnez l'option « Non ».

TÉLÉCOMMANDE

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous ne parvenez pas à trouver la télécommande du récepteur satellite.	Sans objet	Utilisez les touches situées sur le panneau avant du récepteur pour en contrôler les fonctions jusqu'à ce que vous trouviez la télécommande. Si vous avez perdu votre télécommande ou l'avez endommagée à tel point qu'elle ne peut plus contrôler le récepteur, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu pour en commander une nouvelle.
Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande, le récepteur ne répond pas de la façon attendue.	Il est possible que le problème soit causé par les piles de la télécommande : piles manquantes, piles installées incorrectement ou piles trop faibles. Il est possible que vous utilisiez la mauvaise télécommande (1 ou 2) pour les menus (TV1 ou TV2) dans lesquels vous tentez de sélectionner des options.	S'il manque des piles dans la télécommande, installez-y un jeu de piles AAA neuves. Si les piles sont neuves, vérifiez qu'elles sont installées conformément au schéma figurant sur l'étiquette. Au besoin, retirez les piles et réinstallez-les dans la position appropriée. Assurez-vous d'utiliser la télécommande 1 pour contrôler les menus TV1, et la télécommande 2 pour contrôler les menus TV2.
Votre télécommande UHF Pro ne fonctionne pas de façon satisfaisante quand vous vous éloignez du récepteur.	Il est possible que des objets situés à proximité de l'antenne de télécommande produisent de l'interférence.	Assurez-vous que l'antenne de télécommande UHF est reliée au récepteur et ne touche à rien. Variez l'inclinaison de l'antenne de télécommande UHF et éloignez-en l'extrémité des surfaces métalliques et des autres appareils électroniques, même si ces éléments sont séparés du récepteur par une tablette en bois. Changez l'emplacement du récepteur. Pour obtenir de meilleurs résultats, placez votre récepteur satellite le plus haut possible, audessus de tous les autres composants de votre système audiovisuel. Installez l'antenne UHF à l'extérieur du meuble abritant votre système audiovisuel et reliez-la au récepteur à l'aide d'un câble coaxial.
Le voyant d'alimentation sur le panneau avant du récepteur ne s'allume pas quand vous appuyez sur la touche POWER de la télécommande.	La pièce est trop illuminée pour vous permettre de voir le témoin lumineux. La télécommande est défectueuse, ou ses piles sont épuisées. Le cordon d'alimentation du récepteur n'est pas branché sur une prise secteur, ou la prise de courant n'est pas alimentée. L'adresse du récepteur n'est pas programmée dans la télécommande. Il est possible que vous utilisiez la mauvaise télécommande (1 ou 2) pour les menus (TV1 ou TV2) dans lesquels vous tentez de sélectionner des options. Si le récepteur est réglé en fonctionnement monomode, le voyant TV2 ne s'allume pas.	Appuyez sur d'autres touches de la télécommande pour vérifier si elle fonctionne. Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du récepteur n'est pas endommagé et que la fiche du cordon est correctement insérée dans la prise secteur. Assurez-vous que l'adresse programmée dans la télécommande correspond à celle du récepteur. Suivez les instructions fournies à la page 10-2 pour changer l'adresse programmée dans la télécommande. Assurez-vous d'utiliser la télécommande 1 pour contrôler les menus TV1, et la télécommande 2 pour contrôler les menus TV2. Cette situation est normale, et aucune action n'est requise. Au besoin, faites passer le récepteur en fonctionnement bimode.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous tentez d'utiliser un prolongateur IR (au lieu d'une « queue de souris »), mais l'appareil ne semble pas fonctionner.	Il est possible que le capteur du prolongateur IR, qui a pour fonction de recevoir les signaux infrarouges, ne soit pas orienté vers la télécommande. Il est possible que le câble IR qui retransmet les commandes du prolongateur IR au récepteur ne soit pas placé en face du capteur infrarouge situé sur le panneau avant du récepteur. Vous vous servez de la télécommande 2, qui ne transmet pas de signaux infrarouges.	Assurez-vous que le capteur du prolongateur IR soit orienté dans la direction appropriée pour qu'il puisse recevoir les signaux infrarouges provenant de la télécommande. Vérifiez que le câble IR qui retransmet les commandes du prolongateur IR au récepteur satellite est placé directement devant le capteur infrarouge situé sur le panneau avant du récepteur, pour assurer une réception optimale des signaux infrarouges. Si les recommandations ci-dessus ne vous permettent pas de corriger le problème, communiquez avec le fabricant du prolongateur IR pour obtenir de l'assistance. Utilisez la télécommande appropriée.

REGARDER UNE ÉMISSION

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le voyant d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé, mais : Le téléviseur n'affiche aucune image (écran noir). L'image du téléviseur est « gelée ». L'image du téléviseur est morcelée. L'image du téléviseur est « enneigée ». L'image du téléviseur est « enneigée ».	Il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Il est possible que le récepteur soit relié à la mauvaise entrée du téléviseur.	Assurez-vous que le téléviseur est branché sur une prise secteur. Assurez-vous que cette prise de courant est alimentée. Assurez-vous que le téléviseur est sous tension et que vous avez sélectionné l'entrée vidéo appropriée. Assurez-vous que les paramètres de luminosité et de contraste du téléviseur sont correctement réglés. Assurez-vous que le téléviseur est correctement relié au récepteur. Assurez-vous que les modes texte et de soustitrage codé pour malentendants sont désactivés. Vérifiez que le système a été correctement installé. Assurez-vous que tous les câbles coaxiaux nécessaires sont installés et que tous les raccords sont serrés et secs (dans le cas des câbles extérieurs).
	Si le téléviseur et le récepteur fonctionnent normalement, il est possible que les signaux provenant du satellite soient soumis à une interférence quelconque	Assurez-vous que l'antenne se trouve en visibilité directe avec le satellite. Vérifiez si des branches ou des feuilles d'arbres ont poussé et gênent la ligne de visée de l'antenne vers le satellite.
	Vous avez sélectionné un mode de télévision haute définition qui n'est pas pris en charge par votre téléviseur TVHD.	Assurez-vous que l'antenne est correctement pointée vers le satellite. Vérifiez l'intensité du signal capté à l'aide de l'indicateur de l'écran « Orienter l'antenne », tel qu'il est indiqué à la page 12-19. Au besoin, communiquez avec votre installateur pour faire réorienter votre antenne afin de maximiser l'intensité du signal capté. Vérifiez les conditions météorologiques locales. La réception des signaux provenant des satellites peut être affectée par de la pluie ou de la neige abondante, par une couverture nuageuse ou par d'autres sources d'interférence. Retirez la neige ou les débris qui ont pu s'accumuler sur l'antenne satellite. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur haute définition.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le voyant d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé, et une image s'affiche sur l'écran du téléviseur, mais : • L'image présente des scintillements ou est granuleuse. • L'image présente un motif à chevrons. • L'image manque de couleur ou de stabilité verticale. • L'image est instable. • L'image semble délavée ou floue.	Il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Si le récepteur est relié à un téléviseur distant par l'intermédiaire d'une connexion RF ou VHF, il est possible qu'un émetteur local transmette un signal puissant sur le même canal (à la même fréquence) ou sur un canal adjacent à celui auquel le téléviseur est syntonisé. Il est possible que la transmission des signaux soit perturbée par des interférences produites par d'autres appareils électriques (exemples : tours d'émission radio, téléphones cellulaires, ordinateurs, fours à micro-ondes, appareils radio, appareils audio, téléviseurs, etc.).	Assurez-vous que les paramètres de luminosité et de contraste du téléviseur sont correctement réglés, et que le téléviseur fonctionne normalement. Assurez-vous que le téléviseur est correctement relié au récepteur. Vérifiez si d'autres appareils électriques situés à proximité constituent des sources d'interférence. Assurez-vous que tous les câbles coaxiaux nécessaires sont installés. Vérifiez si de l'humidité ou de l'eau s'est infiltrée dans les raccords. Au besoin, asséchez les raccords humides et scellez-les avec un produit imperméabilisant pour câbles coaxiaux. Vérifiez la longueur du câble reliant le récepteur à l'antenne satellite. Si cette longueur excède 30,8 m (100 pi), communiquez avec votre installateur. Assurez-vous que votre système de télévision par satellite est correctement mis à la terre.
Un rectangle noir remplit la presque totalité de l'écran du téléviseur.	Il est possible que vous ayez activé la fonction de sous-titrage codé pour malentendants de votre téléviseur et ayez sélectionné le mode texte pour cette fonction.	À l'aide de la télécommande et des menus du téléviseur (et non avec la télécommande et les menus du récepteur satellite), désactivez la fonction de sous-titrage codé pour malentendants.
L'écran du téléviseur est entièrement bleu.	Il est possible que vous ayez raccordé la sortie du récepteur à une borne d'entrée du téléviseur qui ne peut recevoir les signaux provenant du récepteur.	Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour vérifier à quelle borne d'entrée vous devez relier les câbles provenant du récepteur, compte tenu du type de signaux de sortie produits par le récepteur.

HORLOGES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message indiquant que l'émission est verrouillée.	Vous devez entrer un mot de passe avant de pouvoir créer une horloge de rappel pour une émission verrouillée.	Entrez le mot de passe du récepteur afin de pouvoir définir une horloge de rappel pour l'émission.
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message indiquant que l'émission est offerte dans le cadre du service de télévision à la carte.	Vous devez commander une émission de télé à la carte avant de pouvoir définir une horloge de rappel s'y rapportant.	Commandez l'émission de télé à la carte pour pouvoir ensuite définir une horloge de rappel qui s'y rapporte.
Vous tentez de définir une horloge de rappel, mais le récepteur affiche un message d'erreur vous donnant la possibilité de supprimer une horloge de rappel définie antérieurement.	Vous avez déjà défini le nombre maximal permis d'horloges de rappel.	Supprimez une horloge de rappel créée antérieurement pour être en mesure d'en définir une nouvelle.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous tentez de définir une horloge, mais le récepteur ne syntonise pas le canal voulu ou n'enregistre pas l'émission.	Il est possible que vous ayez défini une horloge de rappel, alors que vous auriez dû créer une horloge de syntonisation automatique ou une horloge RVP.	La seule fonction d'une horloge de rappel est de vous signaler que la diffusion d'une émission particulière est sur le point de commencer. Une horloge de syntonisation automatique vous rappelle qu'une émission particulière est sur le point de commencer et syntonise automatiquement le canal auquel elle sera diffusée. Une horloge RVP vous signale qu'une émission particulière est sur le point de commencer, syntonise le canal approprié et lance l'enregistrement de l'émission sur le disque dur du récepteur. Une horloge RVP ne se déclenche que si le disque dur du récepteur contient suffisamment d'espace pour enregistrer l'émission.
Vous avez créé une horloge pour une émission récurrente (telle qu'une émission présentée à intervalles réguliers), mais le récepteur n'exécute pas l'horloge pour un épisode particulier de l'émission.	Vous avez peut-être indiqué une fréquence incorrecte lors de la création de l'horloge.	N'oubliez pas qu'une horloge pour laquelle vous avez choisi l'option de fréquence « Une fois » ne s'exécute qu'une seule fois. Une horloge pour laquelle vous avez choisi la fréquence « Du lundi au vendredi » s'exécute chaque jour, du lundi au vendredi, à la même heure et pour le même poste. Une horloge créée avec l'option de fréquence « Quotidien » s'exécute chaque jour, du lundi au dimanche et une horloge pour laquelle vous avez choisi l'option « Hebdomadaire » s'exécute une fois par semaine.
Vous avez créé une horloge, mais elle ne s'exécute pas du tout.	Vous avez peut-être créé plusieurs horloges pour la même période et l'horloge sautée comporte une priorité inférieure à celle d'autres horloges. Lors de la création de l'horloge, vous avez peut-être choisi l'option « Nouveaux épisodes », mais spécifié une période correspondant à un ancien épisode.	Vérifiez la priorité de l'horloge de la manière indiquée à la page 9-2. Vérifiez la fréquence de l'horloge de la manière indiquée à la page 9-2.
Après avoir créé une horloge Vu Pass, vous constatez que la liste d'émissions RVP est pleine.	Il est possible que l'horloge Vu Pass ait inclus un plus grand nombre d'émissions que vous ne l'aviez prévu.	Supprimez l'horloge Vu Pass et recommencez. Voir la page 9-18.
Vous annulez une horloge de rappel pour la diffusion d'un épisode d'une l'émission récurrente (telle qu'une série télévisée), mais le récepteur produit un rappel pour l'épisode suivant de l'émission.	L'annulation d'une horloge ne s'applique que pour l'épisode en cours de l'émission.	Pour empêcher la production ultérieure de tout rappel concernant une émission particulière, vous devez supprimer l'horloge de rappel qui s'y rapporte. Remarque : Le récepteur supprime automatiquement une horloge de rappel unique après son exécution.
Après avoir modifié une horloge de rappel automatique, vous constatez que l'exécution de l'horloge ne commence pas ou ne se termine pas conformément au moment de la diffusion de l'émission à laquelle l'horloge est associée.	La modification d'une horloge automatique la convertit en horloge manuelle. La période d'activité d'une horloge manuelle commence et se termine aux heures que vous avez spécifiées, et non aux heures de début et de fin de diffusion d'une émission particulière.	Si vous désirez que la période d'exécution d'une horloge automatique commence et se termine selon l'horaire d'une émission particulière, vous ne devez pas y apporter de modification.
Le récepteur affiche un message d'erreur quand vous tentez de créer une horloge manuelle.	Il est possible que vous ayez tenté de créer une horloge manuelle comportant une heure de début ou de fin non valide.	Revoyez les règles de définition de l'heure de début et de fin de la période d'activité d'une horloge manuelle.
Le récepteur n'affiche pas le titre de l'émission pour laquelle vous avez créé une horloge manuelle.	Il est possible que le récepteur ne puisse afficher un titre d'émission correspondant à une horloge manuelle.	Servez-vous du Guide des programmes ou d'un guide de programmation imprimé pour trouver le titre de l'émission.
La période de début ou de fin d'exécution d'une horloge que vous avez définie ne correspond pas au début ou à la fin de l'émission visée.	Il est possible que l'émission ait commencé un peu en avance, ou se soit prolongée au-delà de l'heure de fin prévue.	Sélectionnez l'option « Commencer une minute à l'avance » pour commencer la période d'activité une minute plus tôt que l'heure normale de début de l'émission, sauf dans le cas d'émissions de télé à la carte. Créez une horloge manuelle pour faire commencer la période d'activité de l'horloge à l'heure que vous spécifiez, sauf dans le cas des émissions de télé à la carte.

GUIDE DES PROGRAMMES OU SURVOL DES PROGRAMMES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Certains canaux sont affichés sur un arrière-plan en rouge dans le Guide des programmes.	Le rouge indique les canaux auxquels vous n'êtes pas abonné. Vous devez vous abonner à un canal avant de pouvoir le syntoniser.	Pour vous abonner à un canal, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474.
Il vous est impossible d'afficher la programmation à venir dans le Guide des programmes ou la bande de survol des programmes.	Le Guide des programmes et la bande de survol des programmes peuvent afficher les émissions prévues pour une période relativement étendue dans le temps; la portée de ces guides de programmation n'est toutefois pas illimitée.	Consultez de nouveau le Guide des programmes à une date ultérieure. Le Guide aura peut-être été mis à jour et couvrira la période qui vous intéresse.
Il vous est impossible d'afficher les émissions antérieures dans le Guide des programmes ou la bande de survol des programmes.	Le Guide des programmes et la bande de survol des programmes ne présentent que les détails des émissions en cours ou à venir. Ces guides de programmation ne sont pas conçus pour fournir des renseignements sur les émissions antérieures.	Pour obtenir des renseignements sur les émissions antérieures, communiquez avec les fournisseurs de programmation (exemple : station de télévision ou affilié réseau ayant diffusé l'émission).
Certains canaux sont absents du Guide des programmes ou de la bande de survol des programmes.	Vous avez peut-être appliqué une autre liste préférée que la liste « Tous canaux » Vous avez peut-être configuré le Guide de programmation pour masquer les canaux pour adultes quand le récepteur est verrouillé.	Pour changer de liste préférée pendant que vous consultez le Guide des programmes, appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande. Vous pouvez appliquer une autre liste préférée personnalisée, la liste « Tous canaux », qui comprend tous les canaux diffusés, ou encore la liste « Tous abonn. », qui comprend tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Déverrouillez le récepteur pour afficher les canaux pour adultes.

MENUS

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Un menu s'est soudainement fermé pendant que vous l'utilisiez.	Le récepteur comporte une fonction de temporisation qui ferme automatiquement les menus après plusieurs minutes d'inactivité. Cette fonction annule tous les changements que vous avez effectués dans les menus avant leur fermeture, mais n'endommage pas le récepteur.	Recommencez les modifications.

Référence Tableaux de diagnostic des pannes

CHANGEMENT DE CANAL

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Quand vous entrez le numéro d'un canal que vous désirez regarder, le canal change, mais le récepteur ne syntonise pas exactement le canal que vous avez entré.	Vous avez peut-être fait une erreur en entrant le numéro du canal, ou le numéro de canal entré n'est pas valide.	Entrez de nouveau le numéro du canal que vous désirez regarder, en prenant soin d'appuyer sur les bonnes touches.
Vous effectuez un balayage ascendant ou descendant des canaux, mais le récepteur saute des canaux auxquels vous êtes certain d'être abonné.	Si c'est le cas, le canal affiché correspond au canal le plus près de celui que vous avez entré. Si vous entrez le numéro d'un canal auquel vous n'êtes pas abonné, le récepteur tente de syntoniser ce canal et affiche un message vous suggérant de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez activé une autre liste préférée que la liste « Tous canaux », le récepteur sautera les canaux qui ne figurent pas sur la liste. Si vous avez configuré le Guide des programmes pour masquer les canaux à contenu pour adulte et avez verrouillé le récepteur, ces canaux ne sont pas affichés.	Sélectionnez la liste préférée « Tous canaux ». Déverrouillez le récepteur pour éviter qu'il saute les canaux masqués (présentant du contenu pour adultes). Si vous désirez vous abonner à un canal, appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474.

VERROUS

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous avez défini un verrouillage (par exemple, un verrouillage en fonction de la cote des émissions), mais le verrouillage ne s'applique pas.	Vous n'avez pas verrouillé le récepteur.	Vous devez verrouiller le récepteur pour que les verrouillages spécifiques que vous avez définis s'appliquent.
Vous avez oublié le mot de passe du récepteur et ne pouvez pas le déverrouiller.	Vous avez peut-être omis d'écrire le mot de passe du récepteur et de conserver ce renseignement en lieu sûr.	Appelez le Centre de service à la clientèle de Bell ExpressVu, au 1 888 759-3474. Vous devrez fournir les renseignements suivants : 1) votre nom; 2) votre adresse; 3) votre numéro de téléphone; 4) le numéro de série de votre récepteur.

LISTES PRÉFÉRÉES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Lorsque vous appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande pendant que vous consultez le Guide des programmes, vous constatez que vous ne pouvez sélectionner que les listes préférées « Tous canaux » et « Tous abonn. ».	Si vous n'avez pas encore ajouté de canaux à des listes préférées personnalisées, vous ne pouvez appliquer que les listes « Tous canaux » et « Tous abonn. ».	Vous devez ajouter des canaux à une liste préférée personnalisée avant de pouvoir l'appliquer.
Le récepteur affiche un MESSAGE D'ERREUR quand vous tentez de modifier la liste préférée « Tous canaux » ou « Tous abonn. ».	Le récepteur ne vous permet pas de modifier le contenu des listes préférées « Tous canaux » et « Tous abonn. ».	Sélectionnez une autre liste pour y modifier le choix de canaux. Remarque : Vous pouvez modifier le contenu de la liste « Tous abonn. » en vous abonnant à des canaux différents.
Le récepteur affiche un MESSAGE D'ERREUR quand vous tentez d'appliquer une liste préférée vide.	Le récepteur ne vous permet pas d'appliquer une liste préférée vide.	Appliquez une autre liste préférée, ou ajoutez au moins un canal à la liste vide.
Une liste préférée n'affiche pas les canaux que vous y avez ajoutés.	Si vous avez configuré le récepteur pour masquer les canaux pour adultes quand il est verrouillé, les listes préférées n'affichent pas ces canaux.	Déverrouillez le récepteur pour afficher les canaux pour adultes.

PISTE SONORE D'UNE ÉMISSION

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le voyant lumineux d'alimentation situé sur le panneau avant du récepteur est allumé et une image de bonne qualité est affichée à l'écran, mais le téléviseur ne produit aucun son.	Il est possible que vous ayez activé la fonction « Sourdine », ou que vous ayez réglé le volume sonore à un niveau trop bas pour l'entendre. Les connexions audio n'ont peut-être pas été effectuées correctement. Vous avez peut-être sélectionné l'option « Dolby Digital seulement », alors que l'émission ne comporte pas de piste sonore Dolby Digital.	Vérifiez le volume sonore de votre téléviseur ou de l'appareil externe que vous utilisez pour alimenter vos haut-parleurs. Annulez la fonction « Sourdine » ou augmentez le volume sonore, selon le cas. Vérifiez les câbles et les raccords aux bornes de sortie et d'entrée des signaux audio sur le récepteur, le téléviseur et les éléments de la chaîne audio (s'il y a lieu). Vérifiez le bon fonctionnement des haut-parleurs du téléviseur ou de la chaîne audio. Dans le menu « Dolby numérique », sélectionnez l'option de sortie audio « Dolby numérique/MIC ». Si votre décodeur ou votre amplificateur ne comporte pas d'entrée pour signaux MIC linéaires, utilisez les bornes d'entrée pour connexions analogiques.
La piste sonore de l'émission que vous regardez est dans une langue étrangère.	Il est possible que vous ayez configuré le récepteur pour diffuser une piste sonore dans une autre langue. Il est également possible que les dialogues ou la narration de l'émission que vous regardez soient dans une autre langue.	Utilisez le menu « Autre audio » pour sélectionner la langue désirée pour la piste sonore.

ACHAT D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION À LA CARTE

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Quelqu'un commande des émissions de télévision à la carte sans votre autorisation.	Il est possible que vous ayez laissé le récepteur sans surveillance et que quelqu'un l'ait utilisé.	Verrouillez l'achat d'émissions de télé à la carte. N'oubliez pas que vous êtes responsable de tout achat d'émissions de télé à la carte, que vous en ayez autorisé ou non la commande. Après que vous aurez verrouillé l'achat d'émissions de télé à la carte, quiconque désirant commander une telle émission devra entrer le mot de passe.
Il vous est impossible de commander des émissions de télé à la carte.	Le récepteur n'est peut-être pas relié à une ligne téléphonique active.	Votre récepteur doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active. Si vous installez plusieurs récepteurs, chacun d'eux doit être relié en tout temps à une ligne téléphonique active.
Il vous est impossible d'annuler la commande d'une émission de télé à la carte.	Après avoir commandé une émission de télé à la carte, vous avez décidé que vous ne désiriez plus la regarder.	Il est impossible d'annuler l'achat d'une émission de télé à la carte, que vous l'ayez commandée depuis longtemps ou que vous veniez tout juste de le faire.
Votre installation comporte plusieurs récepteurs. Vous avez commandé une émission de télé à la carte, mais constatez que vous n'y avez pas accès à partir de tous vos récepteurs.	Vous avez commandé une émission de télé à la carte et désirez pouvoir la regarder à l'aide de n'importe lequel des récepteurs intégrés à votre système de télévision par satellite.	Pour regarder la même émission de télé à la carte sur n'importe lequel des téléviseurs reliés à un maximum de six récepteurs, vous devez commander l'émission à l'aide de chaque récepteur. Cependant, l'émission ne vous est facturée qu'une fois.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE POUR DES CONVERSATIONS OU LA TRANSMISSION DE DONNÉES OU DE TÉLÉCOPIES

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous entendez des cliquetis pendant une conversation téléphonique.	Il est possible que le récepteur ait tenté d'entrer en communication avec le Centre de service à la clientèle de Bell Express Vu pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Quand il a constaté que la ligne était occupée, le récepteur a coupé la communication.	Aucune intervention n'est requise de votre part. Vous pouvez vous servir de votre ligne téléphonique en tout temps, car le récepteur interrompt immédiatement ses tentatives de communication s'il constate que la ligne est occupée.
Vous décrochez votre téléphone, mais n'obtenez pas la tonalité de manœuvre.	Il est possible que le récepteur ait été en communication avec le Centre de service à la clientèle de Bell Express Vu pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Le récepteur interrompt ses activités sur la ligne téléphonique aussitôt que vous tentez d'effisctuer un appel.	Raccrochez le combiné, puis décrochez-le de nouveau pour obtenir la tonalité.
Votre télécopieur ou votre ordinateur muni d'un modem pour télécopie a tenté de transmettre une télécopie ou des données par modem, mais n'y est pas parvenu.	Il est possible que le récepteur ait été en communication avec le Centre de service à la clientèle de Bell Express Vu pour transmettre des données relatives à l'achat d'émissions de télé à la carte. Le récepteur interrompt ses activités sur la ligne téléphonique aussitôt qu'un autre appareil tente d'effectuer un appel. Quand il a constaté qu'il n'obtenait pas de tonalité de manœuvre, votre télécopieur ou votre ordinateur a mis fin à sa tentative de communication.	Faites une nouvelle tentative d'envoi de la télécopie ou de transmission de données par modem.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Une erreur s'est produite pendant que votre télécopieur ou votre ordinateur muni d'un modem pour télécopie recevait une télécopie ou une transmission par modem.	Pendant la réception de la télécopie ou des données, il est possible que le récepteur ait tenté d'entrer en communication avec le Centre de service à la clientèle de Bell Express Vu pour transmettre des renseignements relatifs à l'achat d'émissions de télé à la carte. Quand il a constaté que la ligne était occupée, le récepteur a coupé la communication. Cette coupure a causé des cliquetis sur la ligne qui ont provoqué une erreur dans la transmission de la télécopie ou des données.	Demandez à l'expéditeur de la télécopie ou des données de recommencer la transmission.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'identification du demandeur.	Vous n'êtes pas abonné au service d'identification du demandeur offert par votre entreprise de téléphone locale.	Vérifiez que votre entreprise de téléphone locale offre le service d'identification du demandeur.
	Votre récepteur n'est pas relié à votre ligne téléphonique.	Vérifiez qu'un câble téléphonique relie la prise téléphonique située sur le panneau arrière du récepteur à une prise murale donnant accès à votre ligne téléphonique.
	Vous n'avez pas activé la fonction « Identification du demandeur » du récepteur.	Assurez-vous d'avoir activé la fonction « Identification du demandeur » à l'écran « Visionnement des préférences » du récepteur.

Codes

CODES POUR INDIVIDUALISER LA TÉLÉCOMMANDE

Ces tableaux contiennent les codes du fabricant pour programmer la télécommande afin de contrôler votre téléviseur, votre magnétoscope, votre lecteur de DVD ou votre amplificateur audio. Tous les efforts ont été faits pour incident cous les codes. Si votre marque d'équipement n'est pas inscrite ou si les codes ne sont pas appropriés, la télécommande ne pourra pas contrôler votre équipement. Dans certains cas, les codes peuvent faire fonctionner certaines touches seulement parmi toutes celles décrites dans ce guide.

Codes i	oour le	téléviseur
---------	---------	------------

	670
A Mark	670
Action	662
Admiral	521 605 668 669 675
Aiko	727
Aiwa	751
Akai	570 573 659 660
A-Mark	620
Amtron	657
Anam National	509 541 620 651 657 661 663
	698
AOC	505 506 519 520 573 620 627
	652 653 654 659 664 665 670
	672
Apex	743 744 745 757
Archer	620
Audiovox	620 657 662 672
Bell & Howell	590 669 675
Broksonic	
Capehart	519 627
Citizen	506 516 523 524 525 526 590
OluZGII	
Cloonio	652 654 657 658 680 727
Calastic	659
Colortyme	573 627 652 654 660 667 668
	671 674 679
Contec/Cony	541 655 657 661 662 726
Craig	536 541 657 661 662 666 667
	694
Crown	526 536 657 666 670
Curtis Mathes	506 516 526 573 590 641 645
	650 652 654 658 659 660 664
	665 667 668 670 674 680 703
	708
Daewoo	505 524 526 529 530 531 573
Duowoo	652 653 654 658 659 663 664
	665 670 672 674 684 698 719
	727
Daytron	
Dayuon	526 627 652 654 658 665 670
	672
Dell	672 772 773 774
Dell Dimensia	672 772 773 774 645 650
Dell Dimensia DISH Network	672 772 773 774 645 650 742 763
Dell Dimensia DISH Network Dixi	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 722 723 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dimensia Electrohome	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 722 723 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dimensia Electrohome	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 266 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dimensia Electrohome	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 666 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 638 659 660 661 662 665 666
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dimensia Electrohome	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 722 722 526 537 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 645 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 722 505 653 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 543 536 541 573 590 627 638 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 64 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 663 534 682 694
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher	672 772 773 774 645 650 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 633 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 666 670 709 728 526 545 436 541 573 590 627 636 642 648 652 654 656 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 687 661 662 677 682 694
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 573 651 652 654 655 657 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 669 661 663
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 772 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 565 697 661 662 667 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 665 667 688 670 673 676 690
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 772 526 573 651 652 654 656 659 660 666 670 709 728 526 543 636 541 573 590 627 636 642 648 652 654 656 666 667 689 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 656 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 756 690
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 573 651 652 654 655 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 669 661 663 665 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 763
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 772 526 573 651 652 654 656 659 660 666 670 709 728 526 543 636 541 573 590 627 636 642 648 652 654 656 666 667 689 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 656 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 756 690
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 573 651 652 654 655 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 669 661 663 665 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 763
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 696 698 701 715 716 725 728 742 763 505 523 526 545 546 566 573
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE	672 772 773 774 645 650 742 763 566 620 501 627 652 772 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 638 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 99 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 508 593 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 668 676 688 670 673 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 763 505 523 525 545 546 566 657 38 505 523 525 545 546 565 658 659
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE Goldstar	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 573 651 652 654 655 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 665 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 763 505 523 526 545 546 566 657 682 662 664 665 676 671 693 730 747
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE Goldstar Gradiente	672 772 773 774 665 650 772 773 774 665 650 742 763 566 620 501 627 652 772 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 682 696 697 20 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 687 667 668 669 669 670 677 679 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 697 077 680 687 077 680 687 077 680 687 077 680 687 077 680 687 087 687 087 087 087 087 087 087 087 087 087 0
Dell Dimensia DISH Network Dixi Dumont Echostar Electrohome Emerson Envision Fisher Fujitsu Funai GE Goldstar	672 772 773 774 645 650 7742 763 566 620 501 627 652 722 526 573 651 652 654 656 659 660 665 670 709 728 526 573 651 652 654 655 659 660 665 670 709 728 526 534 536 541 573 590 627 636 642 648 652 654 655 657 658 659 660 661 662 665 666 667 669 670 677 679 682 692 696 699 720 506 573 652 654 660 664 542 590 683 534 682 694 534 541 657 661 662 677 682 694 508 509 543 544 630 645 646 650 651 652 654 659 661 663 665 667 668 670 673 676 690 691 698 701 715 716 725 728 742 763 505 523 526 545 546 566 657 682 662 664 665 676 671 693 730 747

	es celles décrites dans ce gui
Hallmark Harmon/Kardon	627 652 654 659
Harmon/Kardon	561 659
Hinari	334
Hisense	759
Hitachi	523 526 548 549 553 554 555
	585 597 626 636 638 643 648
	652 654 655 665 668 669 670
	672 673 702 718 726
Infinity	566 671
JBL	566 671
JC Penney	505 506 516 525 526 543 546
,	631 645 646 650 652 653 654
	658 659 664 667 668 670 673
	676 680 690 691 701 725 726
	728 730
Jensen	556 573 652 654 660
JVC	508 557 559 642 649 655 667
	673 676 726 735 736 737
Kawasho	548 561 573 652 654 664
Kenwood	506 573 652 654 656 659 660
	664 679
Kloss Novabeam	657 663 698 723 724
Konka	753
KTV	526 541 573 657 658 661 662
	664 665 670 696
Lloyds	627 679
Loewe	
Logik	
Luxman	
LXI	563 566 590 595 617 631 635
LXI	645 646 650 654 659 668 683
	691 701 725
Magnasonic	573 659 660 669 672 677
Magnavox	506 520 525 536 566 567 568
Iviagravox	573 610 652 654 656 659 660
	664 665 666 669 671 673 674
	677 723 724 729 762
Majestic	675
Marantz	506 566 573 652 654 660 664
IVIAI AI IIZ	665 671
Megatron	627 654
Momorov	590 627 653 654 659 675 720
MGA	504 505 506 542 571 573 627
IVIGA	652 653 654 656 660 728
Mitoui	769
Mitsui Mitsubishi	504 505 542 570 571 572 573
IVIIISUDISTII	
	597 623 627 652 653 654 656
	659 660 664 665 670 671 705
Mantananani	728
Montgomery Ward	0/0
Motorola	521 605 651
MTC	505 506 516 523 573 627 652
	653 654 659 664 667 672 680
Multitech	657
NAD	502 617 627 631 635 637 654
National	509
NEC	505 506 507 517 523 573 627
	651 652 653 654 660 664 665
BIST :	679 731 732
Nikkai	612
Nikko	654 672 727
Onwa	541 657 661
Optimus	637
Optonica	521 605 607
Orion	694
Osaki	612
Panasonic	508 509 510 512 566 644 651
	662 663 668 672 673 676 685
	689 698 700 716 734 747 761

765

Philico		
First Firs	Philco	505 506 525 536 568 573 610
Phillips		651 652 653 654 655 656 659
Phillips		660 664 665 666 669 671 672
Philips		
Figure F	Dhiling	
Pioneer	Prillips	323 300 031 032 033 030 071
654 663 665 708		690 /23 /24 /29 //0
Protection	Pinneer	502 548 576 636 637 648 652
Protection		654 663 665 708
Fire Club	Portland	505 526 573 652 654 658 659
Priesm 676 Prism 676 Proscan 645 646 650 668 691 725 742 763 Proton 513 519 526 536 535 627 652 654 655 659 660 665 666 668 670 Quasar 508 509 651 663 673 676 698 700 747 Radio Shack 626 541 607 612 645 661 662 663 668 670 698 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 666 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 665 666 668 669 670 670 679 680 701 703 715 716 725 742 763 Ramsung 505 506 516 523 526 566 565 666 668 669 670 670 679 680 701 703 715 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 580 604 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 590 595 601 652 653 654 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 590 596 604 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 590 596 604 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 590 596 601 652 654 655 656 656 659 659 656 666 670 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 590 596 601 650 666 666 666 666 666 666 666 667 667 66		
Prisson 676 Proscan 645 646 650 668 691 725 742 763 Proton 513 519 526 536 585 627 652 654 655 659 660 665 666 668 670 Quasar 508 509 651 663 673 676 698 700 747 Radio Shack/Realistic 630 668 670 698 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 662 653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 6573 612 627 647 652 653 654 656 658 659 664 665 667 668 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 663 Sohneider 566 Sotott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 590 601 604 617 627 631 635 645 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 521 526 536 606 607 628 629 696 701 Sears 521 526 536 606 607 Sharp 521 526 536 606 608 Sharp 525 536 546 656 609 Sharp 526 546 656 669 Sharp 527 726 Sharp 527 627 637 637 Sharp 527 637 637 637 Sharp 528 536 546 657 667 692 694 Tandy 529 733 736 764 Symphonic 523 537 652 654 660 677 Febrolics 508 673 676	Drico Club	690
Proscan	Driam	000
Proton	Prisiri	0/0
Proton 513 519 526 536 585 627 652 654 655 659 660 665 668 670 020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Proscan	
654 655 659 660 665 666 668 670 Quasar 700 747 Radio Shack 526 541 607 612 645 661 662 663 688 670 698 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 665 661 662 653 654 656 661 662 653 654 656 661 662 653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 669 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 656 665 669 670 679 680 704 717 730 738 755 656 656 659 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 616 626 656 657 661 662 665 670 679 680 704 717 730 738 755 616 656 656 657 661 662 665 670 677 682 698 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 663 670 677 682 698 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 663 670 677 682 698 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 663 669 670 674 679 739 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740		
STO SOR 509 651 663 673 676 698 700 747 Radio Shack S26 541 607 612 645 661 662 663 668 670 698 Radio Shack S56 541 607 612 645 661 662 663 668 670 698 Radio Shack S50 607 650 652 654 655 657 658 683 730 RCA	Proton	513 519 526 536 585 627 652
Quasar 508 509 651 663 673 676 698 700 747 Radio Shack 526 541 607 612 645 661 662 663 668 670 698 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 305 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 RCA 503 505 486 630 633 634 636 667 668 670 690 688 700 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 666 668 670 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 666 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Sohneider 566 567 669 669 670 670 677 682 696 701 677 682 696 701 672 682 696 701 677 682 696 701 670 672 682 696 701 670 672 682 696 701 670 672 681 662 665 670 677 682 696 701 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 664 666 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 500 678 640 670 690 758 600 674 679 739 740 741 Signature 675 500 676 666 666 682 Sharp 525 536 546 657 667 696 696 660 682 Sharp 525 536 546 657 6769 690 758 600 674 679 739 730 740 741 Signature		654 655 659 660 665 666 668
Quasar 508 509 651 663 673 676 698 700 747 Radio Shack 526 541 607 612 645 661 662 663 668 670 698 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 305 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 RCA 503 505 486 630 633 634 636 667 668 670 690 688 700 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 666 668 670 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 666 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Sohneider 566 567 669 669 670 670 677 682 696 701 677 682 696 701 672 682 696 701 677 682 696 701 670 672 682 696 701 670 672 682 696 701 670 672 681 662 665 670 677 682 696 701 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 664 666 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 500 678 640 670 690 758 600 674 679 739 740 741 Signature 675 500 676 666 666 682 Sharp 525 536 546 657 667 696 696 660 682 Sharp 525 536 546 657 6769 690 758 600 674 679 739 730 740 741 Signature		670
Total	Nuscar	
Radio Shack	Quusui	700 747
663 668 670 689 Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 683 730 RCA 503 305 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 661 663 655 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 666 668 659 669 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 665 669 696 701 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 665 669 699 670 679 680 704 717 730 738 735 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 665 669 690 670 670 682 696 701 682 696 701 684 655 665 665 665 665 665 665 665 665 66	Dadia Obaali	700 F44 CO7 C40 C4F CC4 CC0
Radio Shack/Realistic 590 607 650 652 654 655 657 658 83 730 607 650 651 652 654 656 667 668 687 691 693 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 715 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 742 763 716 725 746 725 725 726 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725		
658 683 730 RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 656 658 659 670 74 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Schn		
RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 651 652 653 654 656 651 652 653 654 656 651 653 655 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501		
RCA 503 505 548 630 633 634 636 641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 651 652 653 654 656 651 652 653 654 656 651 653 655 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501		658 683 730
641 645 646 648 650 651 652 653 654 656 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 864 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 864 656 651 652 654 658 663 664 665 698 730 746 865 698 730 746 865 698 730 746 865 698 730 746 865 698 730 746 865 698 750 746 865 698 650 665 665 665 665 665 665 665 665 665	RCA	503 505 548 630 633 634 636
653 654 656 661 663 665 667 668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 664 655 656 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 650 670 677 682 699 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 677 682 699 701 Sears 523 534 542 563 590 596 601 668 670 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 523 530 566 568 568 569 573 600 610 628 654 656 669 660 664 665 666 682 Stariite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 Solo 578 679 779 779 779 779 779 779 779 779 779		
668 670 691 698 701 708 715 716 725 742 763 Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 654 655 656 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 567 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 6552 654 6565 696 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 568 669 70 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 506 661 665 666 682 Starilte 567 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 Sylvania 506 525 536 566 568 669 60 664 665 666 676 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 532 657 676 559 651 663 698 Technics 508 673 676 Teknika 504 505 551 565 654 666 676 Teknika 504 505 552 565 666 677 Teknika 504 505 552 556 566 6676 Teknika 504 505 552 556 566 6676 Teknika 504 505 552 556 566 6676 Teknika 504 505 552 556 566 563 563 567		
T16 725 742 763		
Realistic 590 645 Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 696 730 746 665 698 730 746 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 567 669 665 675 669 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 667 667 667 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 677 682 696 701 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 670 682 654 656 659 667 667 682 654 656 659 661 668 670 682 654 656 659 661 668 670 682 654 656 659 661 668 670 682 654 656 659 661 668 670 682 654 656 659 661 668 670 682 654 656 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Soluvox 612 Soundesign 525 536 546 656 668 692 654 657 659 654 657 659 664 666 6682 Starilte 657 Supra 523 Supra 523 524 658 658 669 670 674 677 679 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677 6792 694 677		
Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 656 656 656 656 656 656 656 656 656		/16 /25 /42 /63
Runco 501 Sampo 506 519 652 654 658 663 664 665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 656 656 656 656 656 656 656 656 656	Realistic	590 645
Sampo 506 519 622 654 658 663 664 668 666 666 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 666 573 612 627 647 652 653 654 655 656 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Samsuni 754 Sanyo 542 590 652 663 589 654 655 656 658 597 661 665 656 656 656 656 656 656 656 656	Runco	501
665 698 730 746 Samsung 505 506 516 523 526 566 573 512 627 647 652 653 526 566 573 512 627 647 652 653 654 655 656 658 659 669 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sarryo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Schneider 566 Scott 526 634 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 633 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Soluvox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 5163 6368 Technics 508 673 676 Teknika 504 505 515 516 563 666 676		
Samsung 505 506 516 523 526 566 573 612 627 647 652 653 664 655 666 665 667 669 668 686 699 669 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 754 Sanyu 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scotneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Soluvox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 699 610 65 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764		665 698 730 746
612 627 647 652 653 654 655 656 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 567 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 553 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 658 661 688 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 568 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Staritte 567 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 Sylvania 506 525 536 566 568 569 600 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Camerina	505 506 516 523 526 566 573
656 658 659 664 665 667 669 670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Schnei	Janibung	
670 679 680 704 717 730 738 755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBB 566 Sothneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 681 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solovox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 546 566 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Technood 523 573 652 654 660 676		
755 Sansui 754 Sanyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 589 661 665 666 682 Starlite 567 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 53 657 679 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Sansui 754 Saryo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 634 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 660 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 568 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 664 665 523 530 541 627 652 664 665 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 500 610 652 664 665 696 606 664 666 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Technood 523 573 652 654 660 677		670 679 680 704 717 730 738
Sarnyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 665 669 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 689 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 689 Staritle 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		755
Sarnyo 542 590 652 683 SBR 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 665 669 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 689 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 689 Staritle 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Sansui	754
SBH 566 Schneider 566 Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 633 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 736 764 57 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Februard 505 675 676 676	Sanyo	542 590 652 683
Schneider 566 Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 633 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 664 665 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 59 Symphonic 323 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Techwood 523 573 652 654 660 676 650 650 525 554 555 565 666 667	SRR	566
Scott 526 534 541 600 652 654 655 657 667 667 682 656 657 667 682 656 670 671 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 665 659 616 688 670 682 654 665 659 616 688 670 682 654 655 658 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 682 Starlite 657 Supra 522 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 536 561 668 669 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 174 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 174 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670	Cohnoidor	566
657 661 662 665 670 677 682 696 701 Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 631 635 645 646 650 652 654 656 659 661 668 670 682 633 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 652 654 656 668 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 652 654 666 676 Technics 508 673 676 652 654 666 676 Technood 523 573 652 654 666 676		
696 701	200II	
Sears 523 534 542 563 590 595 601 604 617 627 531 635 645 646 660 650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 656 569 667 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 50 646 67 67 627 652 654 655 668 669 670 674 659 661 665 666 682 Starite 659 661 665 666 682 Starite 657 Supra 523 536 541 627 652 654 667 659 666 669 600 664 665 666 67 665 666 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 67 692 694 17 692 694 17 692 694 17 692 694 17 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695		
604 617 627 631 635 645 646 650 650 650 650 650 665 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 650 650 650 650 650 650 650 660 650 65		
650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 675 600wx 672 675 600wx 672 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675	Sears	523 534 542 563 590 595 601
650 652 654 656 659 661 668 670 682 683 688 691 703 725 726 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 679 739 740 741 675 600wx 672 675 600wx 672 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675		604 617 627 631 635 645 646
670 682 683 688 691 703 725 726 Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 665 665 668 2 Starifte 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 666 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 652 564 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
726 726 726 727 727 727 727 727 727 727 727 728 728 728 739 740 741 738 740 741 741 741 742 742 742 742 743 741 741 742 743 741 743		
Sharp 521 526 585 605 607 628 629 652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 612 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 174 670 723 724 729 733 756 764 Symphonic 532 657 662 677 692 694 174 670 723 724 729 733 756 764 Tatung 509 651 663 698 1660 676 1675 676 676 676 676 676 676 676 676 676		
652 654 655 658 669 670 674 679 739 740 741 Signature 675 Solavox 672 Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Chaun	
679 739 740 741	9119Lb	
Signature 675		652 654 655 658 669 670 674
Signature 675		679 739 740 741
Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 174 729 733 756 764 Tandy 521 605 163 638 174 670 725 767 7723 724 729 733 756 754 175 757 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 1	Signature	675
Sony 500 578 640 670 690 758 Soundesign 525 536 541 627 652 654 657 652 654 657 659 661 665 666 682 Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 174 729 733 756 764 Tandy 521 605 163 638 174 670 725 767 7723 724 729 733 756 754 175 757 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 775 175 1	Solavox	612
659 661 665 666 682	Sony	500 578 640 670 690 758
659 661 665 666 682	Soundacian	505 576 541 607 669 664 667
Starlite 657 Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 669 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Supra 523 Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 652 654 656 659 660 664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 503 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Sylvania 506 525 536 566 568 569 573 600 610 632 654 656 659 660 664 666 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 579 674 677 672 674 677 672 674 677 672 674 677 672 674 677 672 674 677 672 674 677 672 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674		
600 610 652 654 656 659 660 664 666 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 777 723 724 729 733 756 764 778 725 725 725 725 725 725 726 729 694 78 745 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75		
600 610 652 654 656 659 660 664 665 666 71 672 674 677 723 724 729 733 756 764 77 723 724 729 733 756 764 77 725 724 729 733 756 764 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	Sylvania	506 525 536 566 568 569 573
664 665 666 671 672 674 677 723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		600 610 652 654 656 659 660
723 724 729 733 756 764 Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tattung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Technood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Symphonic 632 657 662 677 692 694 Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Tandy 521 605 Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Cumphonic	
Tatung 509 651 663 698 Technics 508 673 676 Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Technics 508 673 676 Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525		
Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Tatung	
Techwood 523 573 652 654 660 676 Teknika 504 505 512 516 523 524 525	Technics	508 673 676
Teknika 504 505 512 516 523 524 525		523 573 652 654 660 676
JZU JJ4 JJU J41 J73 U44 0JZ	roramu	
		020 004 000 041 070 044 002

CODES POUR INDIVIDUALISER LA TÉLÉCOMMANDE

	653 654 655 657 658 661 662
	664 665 666 670 672 675 680
	682 685 726 727
Telefunken	679
Toshiba	516 590 617 631 635 667 680
	683 688 750 771
Totevision	526 658 668
Ultra	672
Universal	543 690
Vector Research	506
Video Concepts	570 661
Viewsonic	760
Wards	536 573 607 645 650 652 653
	654 656 659 664 665 666 667
	668 669 674 675 677 682 690
	715 723 724 729
White Westinghouse	659 664 670 672 674
Yamaha	505 506 573 652 653 654 656
	664 666 672 679
Zenith	501 520 639 652 672 675 693
	747

Codes pour le magnétoscope

Aiwa	588 622 623
Akai	513 514 515 516 517 518 520
7 11 12 11	568 682
Alba	546
Amstrad	588
ASA	556
Audiovox	676
Bell & Howell	581
Broksonic	559 748
Bush	589
Calix	676
Canon	554 678 679
Capehart	546
CCE	681
Citizen	534 591 592 594 675 676 677
Colortyme	592
Craig	591 608 675 676 681 685
CurtisMathes	554 592 594 605 607 675 677
Odraowanioo	678 679 683
Daewoo	506 534 546 547 559 588
Daytron	546
Denon	686
Dimensia	607
Dumont	549
Electrohome	512 676
Emerson	505 506 508 509 511 512 534
2111010011	559 568 588 590 618 676 678
Finlandia	549
Finlux	549 556 588
Fisher	548 549 581 584 588 608 610
Fuji	678
Funai	588
Garrard	588
GE	550 551 552 554 572 591 605
	607 675 678 679
GoVideo	557 558 620 685
Goldstar	592 594 676 747
Goodmans	585 589
Gradiente	588
Granada	549 581
Grundig	556
Harmon/Kardon	568 592
Harwood	681
Hinari	589

Hitachi	536 538 539 540 588 595 597
1 1100111	680 682 686
ПТ	518
JCPenney	554 581 591 592 594 595 600
	674 675 676 678 679 680 681
	685 686
Jensen	595 680 682
JVC	561 562 563 581 592 594 600
370	
	674 682 686
Kenwood	562 581 592 594 600 674 677
	682 683
KLH	681
Kodak	676 678
	683
Lloyds	
Logik	589 681 685
Luxor	518
LXI	676
Magnasonic	685
Magnavox	527 533 554 556 678 679 685
Marantz	554 556 581 585 592 594 600
IVIdI di ILZ	
	602 674 677 678 683
Matsushita	678
Memorex	507 533 549 554 566 581 585
	588 608 675 676 678 686
MGA	512 567 568
Minolta	595 680 686
Mitsubishi	512 562 567 568 570 571 595
	680
Motorola	678
MTC	544 588 675 685
Multitech	579 588 675 677 681
NAD	E79
	573
NEC	562 581 592 594 600 602 674
	677 682 683
Nikko	676
Noblex	675
Olympus	678
Optimus	676
	585
Optonica	
Orion	506
Panasonic	523 554 598 614 628 633 678
	679 685 747
Pentax	592 595 677 680 683 686
Pentex Research	594
Perdio	588
Philco	554 678 679 686
Philips	554 556 585 678
Pioneer	562 573 574 575 576 600 674
	680
Portland	546 677
Proscan	605 607
Droton	685
Proton	
Quasar	554 678 679 747
Radio Shack	512 607 608 610
Radio Shack/Realistic	581 584 588 608 675 676 678
	679
Radix	676
RCA	518 525 527 528 591 595 605
ΠUA	
	607 615 631 649 675 678 680
	686
Realistic	534 549 554 581 584 585 588
	608 675 678 679
Ricoh	502
	533
Runco	
Saisho	506
Salora	567 581
Samsung	515 517 534 579 591 675 755
Sausui	544 562 600 674 682 685
Sansui Sanyo	544 562 600 674 682 685 549 581 582 583 608 675

SBR	556
Schneider	589
Scott	508 534 559 590
Sears	548 549 581 584 595 608 610
	676 678 680 683 686
Sentra	546
Sharp	512 585 607 625
Shintom	589 595 681 685
Singer	678 681 685
Sony	500 501 502 504 768
STS	678
Sylvania	554 556 567 588 678 679 756
Symphonic	588 594 683
Tandy	581 588
Tashiko	588 676
Tatung	594 682
Teac	588 594 682
Technics	554 633 678
Teknika	554 588 676 678
Toshiba	534 535 567 584 590 680
Totevision	591 675 676
Unitech	675
Vector Research	534 592 600 674 677 683
Video Concepts	534 568 592 600 674 677 683
Wards	534 588 595 608 675 676 678
	680 681
XR-1000	588 678 681
Yamaha	581 592 594 600 674 682 683
Zenith	500 501 533 747

Codes Codes Pour individualiser la télécommande (13)

Combo téléviseur/magnétoscope

Broksonic	748	
Goldstar	747	
Panasonic	747	
Quasar	747	
Samsung	755	
Sylvania	756	
Zenith	747	

Codes pour le lecteur de DVD

Aiwa	634 694 751
Alpine	653
Apex	654 655 743 744 757
Bose	758
Broksonic	656 752
Clarion	696
Classic	695
Daewoo	657
Denon	697 698 699 700
Emerson	658 701
Fisher	659
Funai	658
GE	702 703
Go Video	692 693
GPX	704
Hitachi	632 635 660 705 706 707
JVC	636 689 708 711
Kenwood	761
Konka	637 638 753
Koss	745
Lasonic	745
Magnasonic	762
Magnavox	626 661
Memorex	709
Mintek	710
Mitsubishi	629 767
NAD	701
Nakamichi	763
Norcent	712
Onkyo	713
Oritron	723
Panasonic	639 662 663 714 715 716 717
	734 765
Philips	640 641 766
Pioneer	665 718 719
Proscan	720
Qwestar	721 723
RCA	627 650 666 690 742 749
Sampo	724
Samsung	651 652 667 668 691 740 741
Sansui	725 754
Sanyo	643 726
Sharp	669 727 746
Sherwood	728
Sony	617 644 645 670 671 729 730
9	731 768
Sylvania Sylvania	658 764
Teac	732
Technics	733
	664
Techwood Techiba	
Toshiba	616 646 647 672 735 736 750
Yamaha	737 738 739
Zenith	648 673

Codes pour l'amplificateur audio

Aiwa	636 641 656 687 718 720 724
	725 726
Bose	761
Carver	653
Citizen	709
Curtis Mathes	734
Denon	647 674 757 758 759 760 762
Fisher	653 741
GE	711
Goldstar	677 690
Harmon/Kardon	640 672 751
Hitachi	717 754
JBL	640
JVC	637 683 703 725
Kenwood	649 676 691 726 728 745
Luxman	752
Magnavox	654 705 740
Marantz	651 740 742 743 764
NAD	739
Nakamichi	671 748 750
NEC	716 739
Onkyo	642 660 662 678
Optimus	648 664 734 744 749
Panasonic	643 644 652 742 746 764
Pioneer	658 667 668 679 702 734
Proton	654 705
Quasar	652 742 746 764
Radio Shack	744
RCA	635 638 704 727
Sansui	753
Sanyo	741
Sharp	712 713 714 715 749
Sherwood	646 670 736 738 744
Sony	639 645 650 687 728 729 730
Soundmatters	763
Teac	684 737
Technics	643 644 652 742 746 764
Toshiba	710
Yamaha	663 730 731 732 733 745 747

Codes pour le combo lecteur de DVD/magnétoscope

	_	-	
Go Video		692 693	
JVC		689	
RCA		690	
Samsung		667 691	
Sony		768	

Codes pour le combo téléviseur/ lecteur de DVD

751	
757	
752	
753	
734 765	
749	
754	
764	
750	
	757 752 753 734 765 749 754 764

Notes